

MÉTODO:
DESCRIPCIÓN:**PCAL-004**
VERIFICACIÓN DE CRONÓMETROS

1. Registrar en [FR-AS-17](#) "Registro de: calibración / verificación" las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa).
2. Poner el patrón y el instrumento a verificar en ceros.
3. Oprimir simultáneamente los dos botones de inicio.
4. Permitir el funcionamiento de ambos cronómetros durante una hora.
5. Transcurrida la hora, detener simultáneamente ambos cronómetros.
6. Registrar los valores medidos en el patrón y el instrumento. Calcular el error en la medición.
7. Si el error:
 - a. es menor o igual a la tolerancia establecida. - la calibración es aceptada.
 - b. es mayor a la tolerancia establecida. - la calibración es rechazada.
8. Colocar la etiqueta correspondiente, según lo descrito en [PR-AS-08](#) "Calibración de equipo de inspección, medición y prueba".