

AYUDA VISUAL



TÍTULO: Numero de cubetas maximas en tarima

ÁREA: AMP

PUESTO QUE LA ELABORÓ: Supervisor de AMP

A / 10-ABRIL-2023

AV-MP-63

Página 1 de 1

Llenado excesivo de cubetas en una tarima



16

Cuidado,
aumentas el riesgo
de caída y posible
derrame

Llenado recomendado de cubetas



9 cubetas por
tarima

Diminuye el riesgo
de caída, debido a
que la saturación es