

MÉTODO:
DESCRIPCIÓN:**TARQ-216**
CÁLCULO DE CONTAMINANTES PELIGROSOS DEL AIRE (HAP) EN GEL COATS**TARQ:****DEFINICIÓN**

Método para calcular el % de Contaminantes peligrosos del aire (HAP, siglas en inglés).

APARATOS y REACTIVOS

1. Computadora (Excel y EPICOR).
2. Hoja de Excel: Cálculo de HAP para Gel Coats.

PROCEDIMIENTO

1. Identificar el gel coat, y la(s) resina(s) con la que éste se fabrica.
2. Consultar el % de NO Volátiles de la(s) resina(s) en el certificado de calidad de EPICOR (Control de calidad/Informes/Imprimir certificado de calidad).
3. Alimentar hoja de Excel:

Sección A: Verificar que la revisión de la Fórmula en la OT sea la misma que en la hoja de cálculo, si es la misma seguir en "Sección B", en caso contrario reportarlo a Tecnología con el investigador.

Sección B: Registrar el % de NO volátiles de la(s) resina(s) con base al certificado de calidad.

Sección C: Registrar la cantidad de kilos programados en la OT del gel coat en proceso.

Sección D: Si el lote se ajustó registrar en kilos el total de las materias primas ocupadas para dicho ajuste.

4. Reportar el % de HAP totales. Reportar el valor con precisión de 0.1%.
5. Registrar según [ES-AS-08](#) "Registros de Resultados del Manual de Técnicas de Análisis".

