

Grado de Revisión: C / 15-MAR-2023
Página: 1 / 1

MÉTODO: DESCRIPCIÓN: TARQ-661

DETERMINACION DE ESTABILIDAD ACELERADA PREVIA AL TRASVASE

TARQ:

DEFINICIÓN

Establece la técnica para determinar la estabilidad acelerada previa al trasvase de resina poliéster no saturada.

APARATOS y REACTIVOS

- 1. Baño de aceite a temperatura controlada 120 \pm 2°C.
 - a) Reactor de 2 Kg o capacidad similar.
 - b) Resistencia para reactor (con su control de temperatura).
 - c) Termómetro de 150°C, con división de 1°C
 - d) Agitador mecánico.
 - e) Aceite de soya o aceite térmico.
- 2. Tubos de ensaye de 25 mm X 200 mm.
- 3. Tapones monohoradados no. 4.
- 4. Tubos de vidrio (varilla) de 0.5 cm de diámetro y 13 pulgadas (26 cm) de largo.
- 5. Cronómetro con división de segundos.
- 6. Soporte universal y pinzas para soporte.
- 7. Balanza con sensibilidad de 0.1 gr
- 8. Vaso de precipitado de metal de 600 ml
- 9. Vaso de precipitado de vidrio de 250 ml
- 10. Frasco de vidrio de 600 ml

PROCEDIMIENTO

- 1. Antes de aplicar vacío al reactor, sacar una muestra de sólidos en un vaso de precipitado de 600 ml de acero inoxidable.
- 2. En un frasco de vidrio de 600 ml sacar una muestra de monómero de estireno del tanque de dilución.
- 3. En un vaso de precipitado de 250 ml, pesar con cuidado 70 ± 0.1 gr de sólidos de resina.
- 4. Agregar 30 ± 0.1 gr de monómero del tanque.
- 5. Mezclar hasta disolver completamente
- 6. Revisar que la temperatura del baño de aceite esté a 120 ± 2°C
- 7. Colocar la muestra a evaluar dentro del tubo a una altura de 3 pulgadas del fondo.
- 8. Colocarle el tapón monohoradado y el tubo de vidrio (varilla) dentro del tubo con la muestra.
- 9. Con ayuda de las pinzas y el soporte universal, colocar el tubo con la muestra dentro del baño de aceite y empezar a tomar el tiempo.
- 10. El tubo debe colocarse de tal manera que el nivel de la muestra quede al menos ½ pulgada por debajo del nivel del aceite.
- 11. Monitorear cada cierto tiempo (dependiendo del tipo de muestra), levantando un poco el tubo de vidrio (varilla) para verificar si la resina aún esta liquida y escurre.
- 12. La prueba finaliza cuando la muestra deja de fluir por el tubo (varilla) de vidrio. Registrar este tiempo.
- 13. Registrar según ES-AS-08 "Registros de Resultados del Manual de Técnicas de Análisis"