

AYUDA VISUAL



TÍTULO: MANEJO DE MOLINO PULVERIZADOR
ÁREA: ALMACÉN GENERAL DE TECNOLOGÍA
PUESTO QUE LA ELABORÓ: INVESTIGADOR ESTRUCTURALES

Rev. A / 09-ABR-2021

AV-AS-46


Página 1 de 1



¡ATENCIÓN!



MANEJO DE MOLINO PULVERIZADOR



Guía de Seguridad

1. Asegurese de tener el equipo **desconectado** durante la carga y la descarga de material
2. Cargue tandas de máximo **1 Kg** a pulverizar
3. Asegurese de **cerrar la tapa** correctamente antes de girar el temporizador
4. No olvide usar el **EPP** adecuado para el manejo de los materiales a pulverizar

Estándar de orden y limpieza

Cuando haya terminado de usarlo, **NO** olvide **LIMPIAR** con la brocha para eliminar el residuo.



RECUERDA reportar cualquier falla o manejo inadecuado