

Grado de Revisión: G / 04-FEB-2022
Página: 1 / 1

MÉTODO: DESCRIPCIÓN: TARQ-660
DETERMINACION DE ESTABILIDAD ACELERADA A 120°C

## TARQ:

## **DEFINICIÓN**

Es un método empírico que muestra el tiempo en minutos u horas en que ocurre la gelación de monómeros, resinas poliéster, vinilester o gel cotas, cuando son sometidos a una temperatura de 120°C.

## **APARATOS y REACTIVOS**

- 1. Baño de aceite a temperatura controlada  $120 \pm 2^{\circ}$ C.
  - a) Reactor de 2 Kg o capacidad similar.
  - b) Resistencia para reactor (con su control de temperatura).
  - c) Termómetro de 150°C, con división de 1°C
  - d) Agitador mecánico.
  - e) Aceite térmico (clave interna: MI-19)
- 2. Tubos de ensaye de 25 mm X 200 mm.
- 3. Tapones monohoradados no. 4.
- 4. Tubos de vidrio (varilla) de 0.5 cm de diámetro y 13 pulgadas (26 cm) de largo.
- 5. Cronómetro con división de segundos.
- 6. Soporte universal.
- 7. Pinzas para soporte o gradilla metálica.

## **PROCEDIMIENTO**

- 1. Revisar que la temperatura del baño de aceite esté a  $120 \pm 2^{\circ}$ C
- 2. Colocar la muestra a evaluar dentro del tubo a una altura de 3 pulgadas del fondo.
- 3. Colocarle el tapón monohoradado y el tubo de vidrio (varilla) dentro del tubo con la muestra.
- 4. Colocación de las muestra, dos opciones:
  - a. Uso de la gradilla: colocar el tubo con la muestra dentro de la gradilla en el baño de aceite.
  - b. Pinza de tres dedos: Sujetar el tubo con la muestra y colocarlo dentro del baño de aceite.

El tubo debe colocarse de tal manera que el nivel de la muestra quede al menos ½ pulgada por debajo del nivel del aceite.

- 5. Monitorear cada cierto tiempo (dependiendo del tipo de muestra), levantando un poco el tubo de vidrio (varilla) para verificar si la resina aún esta liquida y escurre.
- 6. La prueba finaliza cuando la muestra deja de fluir por el tubo (varilla) de vidrio. Registrar este tiempo.
- 7. Registrar según ES-AS-08 "Registros de Resultados del Manual de Técnicas de Análisis"
- 8. FIN.