

Grado de Revisión: **A / 09-ABR-2021**Página: **1 / 10**

MÉTODO: DESCRIPCIÓN: TARQ-679
DETERMINACION DE CURADO RESIDUAL

TARQ:

DEFINICIÓN

Curado residual es la cantidad de material que queda sin reaccionar después de una reacción de curado en resina poliéster no saturado, vinil éster o gel coat u otros materiales similares.

APARATOS y REACTIVOS

- 1. Calorímetro Diferencial de Barrido (DSC) marca Perkin Elmer o equipo similar.
- 2. Balanza con precisión de 0.1 mg.
- 3. Porta muestras de aluminio; # de parte PE 0219-0041 (40uL abiertas); PE B014-3017 (50 uL selladas) o medida similar.
- 4. Pinzas de punta y accesorios para manejo de porta muestras.
- 5. Pipeta de plástico desechable de aprox 2 ml.
- 6. Nitrógeno grado industrial.
- 7. Oxígeno extra seco.
- 8. Vasos de cartón encerado.
- 9. Espátula.
- 10. Tapas de aluminio con un diámetro de aprox. 5 cm
- 11. Catalizador adecuado de acuerdo a las especificaciones de producto.
- 12. Cúter, perforadora, sacabocados o algún otro tipo de herramienta de corte.
- 13. Panel de vidrio de 30 cm x 30 cm o medida similar.
- 14. Cera desmoldante.
- 15. Aplicador Universal.

PROCEDIMIENTO (VER AYUDA VISUAL AL FINAL DEL MÉTODO)

Preparación del instrumento:

- 1. En el área de tanques, abrir las válvulas de Nitrógeno y de Oxígeno.
- 2. Verificar que el manómetro de salida del Nitrógeno marque 60 psi; ajustar si es necesario.
- 3. Encender el DSC con el switch que está colocado en la parte posterior al lado izquierdo del equipo.
- 4. Encender la computadora.
- 5. Abrir el programa Pyris.
- 6. Verificar limpieza del equipo; en caso de duda realizar programa de limpieza:
 - a) asegurar que las celdas del equipo (de muestra y de referencia) se encuentren vacías.
 - b) abrir la válvula del Oxígeno.
 - c) dar clic en "clean furnace"
 - d) al terminar el programa de limpieza, cerrar la válvula de oxígeno.
- 7. Abrir válvula de Nitrógeno:
 - a) verificar que el manómetro a la entrada del instrumento marque 6 psi; ajustar si es necesario.
- 8. Introducir las etapas del método (ver Tabla 1):



Grado de Revisión: **A / 09-ABR-2021**Página: **2 / 10**

MÉTODO: DESCRIPCIÓN: TARQ-679

DETERMINACION DE CURADO RESIDUAL

TARQ:

Tabla 1

Tipo de muestra ->	Muestra líquida (curado en block)		Muestra líquida (curado en película) Muestra sólida
Tipo de análisis ->	curado total dinámico	curado isotérmico y curado residual	curado residual
Etapa 1	sostenido 1 min @ 10°C	rampa 10°C -> 60°C @ 200°C/min	sostenido 1 min @ 10°C
Etapa 2	rampa 10°C -> 200°C @ 10°C/min	sostenido a 60°C 1	rampa 10°C -> 200°C @ 10°C/min
Etapa 3	enfriar @ 10°C ²	enfriar @ 10°C	enfriar @ 10°C ²
Etapa 4		sostenido 1 min @ 10°C	
Etapa 5		rampa 10°C -> 200°C @ 10°C/min	
Etapa 6		enfriar @ 10°C ²	

¹ el sostenido se deja hasta que la línea base sea horizontal al eje X (esto tarda aprox 40-60 minutos, dependiendo del tipo de muestra).

Análisis de muestra líquida (curado en block):

a) curado total dinámico

- 1. Enfriar previamente la muestra a evaluar a una temperatura aprox de 10°C
- 2. En un vaso de cartón encerado pesar 50 ± 0.01 gr de muestra.
- 3. Agregar la cantidad y tipo de catalizador adecuado de acuerdo a especificaciones del producto o de acuerdo a las pruebas particulares requeridas.
- 4. Mezclar con espátula durante 15 ± 5 segundos.
- 5. Con ayuda de las pinzas de punta, tarar un porta muestra de aluminio con su tapa.
- 6. Pesar de 10 30 mg de muestra previamente catalizada (para dar una señal entre 1 10 mW aprox.)
- 7. Colocar la tapa del porta muestras.
- 8. Colocar el porta muestras dentro del equipo DSC, en la celda del lado izquierdo (ésta será celda de muestra).
- 9. Cerrar la tapa del instrumento.
- 10. Correr muestra a las condiciones indicadas en Tabla 1:
- 11. Retirar el porta muestras usado del instrumento.
- 12. Calcular:
 - a) el "dH" total (Curado Total Dinámico)
 - b) curado isotérmico y curado residual.
- 1. Enfriar previamente la muestra a evaluar a una temperatura aprox de 10°C
- 2. En un vaso de cartón encerado pesar 50 ± 0.01 gr de muestra.
- 3. Agregar la cantidad y tipo de catalizador adecuado de acuerdo a especificaciones del producto o de acuerdo a las pruebas particulares requeridas.
- 4. Mezclar con espátula durante 15 ± 5 segundos.
- 5. Con ayuda de las pinzas de punta, tarar un porta muestra de aluminio con su tapa.
- 6. Pesar de 10 30 mg de muestra previamente catalizada (para dar una señal entre 1 10 mW aprox.)
- 7. Colocar la tapa del porta muestras.
- 8. Colocar el porta muestras dentro del equipo DSC, en la celda del lado izquierdo (ésta será celda de muestra).
- 9. Cerrar la tapa del instrumento.

² encender el "*Intracooler*" si es necesario



Grado de Revisión: **A / 09-ABR-2021**Página: **3 / 10**

MÉTODO: DESCRIPCIÓN: TARQ-679

DETERMINACION DE CURADO RESIDUAL

TARQ:

- 10. Correr muestra a las condiciones indicadas en Tabla 1:
- 11. Retirar el porta muestras usado del instrumento.
- 12. Calcular
 - a) el "dH" en la etapa isotérmica ("curado Isotérmico")
 - b) el "dH" en la etapa dinámica ("curado residual")

Análisis de muestra líquida (curado en película):

- 1. Con ayuda de un pedazo de manta o rollo, aplicar una capa de desmoldante al panel de vidrio; quitar el exceso con un pedazo de manta o rollo limpio.
- 2. Verificar que el aplicador universal esté ajustado en 20 mils.
- 3. Colocar el aplicador universal sobre el panel de vidrio.
- 4. Colocar un vaso de cartón encerado sobre la balanza y tarar a ceros.
- 5. Pesar 100 ± 0.01 gr de muestra
- 6. Agregar el tipo y cantidad de catalizador de acuerdo a las especificaciones del producto o de acuerdo a las pruebas particulares requeridas.
- 7. Homogenizar el producto ya catalizado, con ayuda de una espátula durante 15 ± 5 segundos.
- 8. Colocar la cantidad suficiente de muestra catalizada sobre el panel de vidrio, frente al aplicador universal.
- 9. Deslizar el aplicador universal sobre el panel de vidrio con un movimiento uniforme.
- 10. Limpiar el exceso de muestra del panel de vidrio y del aplicador universal.
- 11. Permitir que la película aplicada gele.
- 12. Permitir que la película aplicada tenga la consistencia necesaria para realizar los cortes.
- 13. Con ayuda de la herramienta de corte (puede ser un cúter, un sacabocados o una perforadora) cortar la cantidad necesaria de piezas según las pruebas requeridas.
- 14. Con ayuda de las pinzas de punta, tarar un porta muestra de aluminio con su tapa.
- 15. Colocar una pieza cortada dentro del porta muestras, registrar el peso.
- 16. Colocar la tapa del porta muestras.
- 17. Colocar el porta muestras dentro del equipo DSC, en la celda del lado izquierdo (ésta será celda de muestra).
- 18. Cerrar la tapa del instrumento.
- 19. Correr muestra a las condiciones indicadas en Tabla 1:
- 20. Retirar el porta muestras usado del instrumento.
- 21. Calcular:
 - a) el "dH" en la etapa dinámica ("curado residual").

Análisis de muestra sólida:

- 1. Con ayuda de la herramienta de corte (puede ser un cúter, un sacabocados o una perforadora) cortar la cantidad necesaria de piezas según las pruebas requeridas.
- 2. Con ayuda de las pinzas de punta, tarar un porta muestra de aluminio con su tapa.
- 3. Colocar una pieza cortada dentro del porta muestras, registrar el peso.
- 4. Colocar la tapa del porta muestras.
- 5. Colocar el porta muestras dentro del equipo DSC, en la celda del lado izquierdo (ésta será celda de muestra).
- Cerrar la tapa del instrumento.
- 7. Correr muestra a las condiciones indicadas en Tabla 1:
- 8. Retirar el porta muestras usado del instrumento.
- 9. Calcular:
 - a) el "dH" en la etapa dinámica ("curado residual").
- 10. Cálculos:



Grado de Revisión: **A / 09-ABR-2021**Página: **4 / 10**

MÉTODO: DESCRIPCIÓN: TARQ-679
DETERMINACION DE CURADO RESIDUAL

TARQ:

curado residual (%) = ("dH residual"/ "dH total") \times 100 % de curado = [("dH total" - "dH residual")/"dH total"] \times 100

- 11. Reportar el curado residual con su valor de **J/gr** cuando no se conoce el curado total.
- 12. Registrar según ES-AS-08 "Registros de Resultados del Manual de Técnicas de Análisis"
- 13. FIN.

AYUDA VISUAL:



Seleccionar programa Pyris.




Grado de Revisión: **A / 09-ABR-2021**Página: **5 / 10**

MÉTODO: DESCRIPCIÓN: TARQ-679
DETERMINACION DE CURADO RESIDUAL

TARQ:



Iniciar programa Pyris.




Limpiar equipo ("clean furnace").




Grado de Revisión: **A / 09-ABR-2021**Página: **6 / 10**

MÉTODO: DESCRIPCIÓN: TARQ-679
DETERMINACION DE CURADO RESIDUAL

TARQ:



Ir a temperatura deseada ("go temp").




Abrir editor de métodos.




Grado de Revisión: **A / 09-ABR-2021**Página: **7 / 10**

MÉTODO: DESCRIPCIÓN: TARQ-679
DETERMINACION DE CURADO RESIDUAL

TARQ:



Editar etapas del método (ejemplo: Curado residual)




Editar etapas del método (ejemplo: Curado isotérmico).




Grado de Revisión: **A / 09-ABR-2021**Página: **8 / 10**

MÉTODO: DESCRIPCIÓN: TARQ-679
DETERMINACION DE CURADO RESIDUAL

TARQ:



Calcular dH






Grado de Revisión: **A / 09-ABR-2021**Página: **9 / 10**

MÉTODO: DESCRIPCIÓN: TARQ-679
DETERMINACION DE CURADO RESIDUAL

TARQ:

Calcular dH (ejemplo: Curado dinámico total)




Calcular dH (ejemplo: Curado residual)



Grado de Revisión: **A / 09-ABR-2021**Página: **10 / 10**

MÉTODO: DESCRIPCIÓN: TARQ-679
DETERMINACION DE CURADO RESIDUAL

TARQ:



Calcular dH (ejemplo: Curado isotérmico)